ガンサイザーによる東電鉄塔基礎一次破砕状況写真

施工場所:神奈川県横須賀市田浦



破砕箇所に装てんするガンサイザーを配る。 1列目と2列目を同時に破砕を行った。



ゴムマットを縦・横交互に被せる



前面1・2列目の破砕状況



ステミングをしっかりと行う。



ゴムマットの上に防爆シートを被せる。



前面1・2列目の破砕状況

設計·施工;東神興産株式会社

ガンサイザーによる東電鉄塔基礎一次破砕状況写真

施工場所:神奈川県横須賀市田浦



鉄筋コンクリートの基礎は、上下2段となっており、段毎に 破砕を行う。上下段の削孔が終了した状態。



水平距離30mのところに民家あり、防護は確実に行う。



前面上部鉄筋をハツリ出し、切断しておくことで、少ない 薬量で破砕することが可能となる。



下段の破砕を7回に分割して行った後の破砕状況



鉄筋下部も細かく破砕されている。



破砕コンクリート片は、飛び散らず破砕箇所に収まっている

設計·施工;東神興産株式会社



